






## דף מידע טכני

### סימני איתות ידני מקובלים למפעיל עגורן ומנווּף

- האתת חייב לשומר על כך שאנשים יהיו מחוץ לטוויה פועלות העגורן/המנוף.
  - אין להעביר מיטען מעל לראשי אנשים.
- סימן האיתות היחיד שימושו לקלב מכל אדם המשמש בידיו הוא איתות עצור! סכנה!**
- האיתות חייב להינתן ע"י אתת מוסמך בלבד ועפ"י סימנים מקובלים.
- ניתן להשתמש באיתות ידני כאשר למפעיל העגורן יש קשר עין עם האתת המוסמך.
- איתות נדרש כאשר למפעיל העגורן אין קשר עין עם המיטען המורם.



#### עצירת חירום.


הזרועות מורמות מותוחות למעלה ללא תנועה. כפות הידיים פרושות לפניהם.

#### הורדת מיטען.

הזרוע מותוחה כלפי מטה, האצבע המורה מכוונה למיטה, הזרוע נעה במעגלים קטנים אופקיים.

#### הרמת מיטען.

אמתת היד מורמת, אנכית, האצבע המורה מצביעה למעלה והאמה נעה במעגלים קטנים אופקיים.



#### עצירה וגילה.

זרוע ימין מורמת מותוחה ללא תנועה כשקף היד פרושה קדימה.

#### תנועת עגלת הרמה.



יד שמאל על הקסדה. יד ימין נעה ומסמנת: קריב אליו - גב היד החוצה. הרחק ממני - כשקף היד החוצה.

#### תנועת גשר העגורן.

שתי הזרועות מורמות. כפות הידיים נעות ומסמנות: קריב אליו - גב היד החוצה. הרחק מני. כף היד החוצה.



## סימני איתות מקובלים למפעלי עגורנים זחליים ועגורנים להעמסה עצמאית






## דף מידע טכני

### חיבורים אנכיים, חיבור קולר וחיבור מסתובבים

#### מענהב חד-ענפי ענוב

המענהב מתחזק על המיטהען  
ברגע שהוא מורם.

אל תשתמשו בפריטים שאינם  
קשורים יחד. השתמשו במוטלי<sup>ר</sup>  
רצועה למיטהענים שמשקלם  
הנשיאה של המענהב.




#### מענהב כבל חד-ענפי


ברוב המקרים השתמשו ביוון  
ממטען אחד.

מיטהענים התלוויים על מענהב  
יחידי נוטים להסתובב סיבי  
צרים. הסיבוב גורם לפרימת  
הכבלים ולהחלשתם.

מענהב חד-ענפי אינו מתאים  
להרמת מיטהענים ארוכים ולא  
מאוזניים.




#### מענהב חד-ענפי בכריכה כפולה




המענהב חובק את המיטהען  
ומונע את החלקתו אל  
מחוץ למענהב.

במקומות שבהם המירוח  
מעל למענהב מוגבל -  
מקובל לשימוש בחיבור  
קולר עם כריכה כפולה.



#### חיבור מסתובב

כדי לסייע מיטהענים -  
השתמשו במענהב חד-ענפי  
בחניקה כפולה.  
מקמו את שתי לולאות  
המענהב בראש נקודת  
העומס, בכיוון נגדו לכיוון  
הסיבוב. המענהב ישאר  
מהזדק בעת סיבוב המיטהען.  
עלולים אל תשתמשו במענהב  
סל לסייע המיטהען.



#### חיבור מענהב חד-ענפי בחניקה כפולה


מעניק שטח מגע גדול יותר  
לאבטחת המיטהען.



## מתלי חיבור, סל ורسان

### מתלה רב-ענפי


כולל 2, 3, או 4 ענפים. משמש להרמת מיטען המצויד ב"אוזני הרמה" אינטגרליות. וו המנוֹף צרייך להימצא מעל למרכז הקובד של המיטען.



כדי לאזן את המיטען - כוונו את אורך הענפים באמצעות האבזמים המתכוונים.  
כדי להבטיח שלא יהיה עומס יתר על המתלה - בידקו את הזווית של כל ענף.


### زوויות תליה

הزوויות בין הענפים (הכבלים) משפיעות על עומס העבודה הבתוות.




86% – 60°	94.6% – 30°	100% – 0°
	50% – 120°	70% – 90°

### חיבור סל




חיבור "סל" מונע מהמיטען להסתובב (כפי שקרה בחיבור אנכוי).



### חיבור סל כפול

אזונו את המיטענים על ידי הפרדה בין המתלים.  
מיינו את גלישת המעקב - שימרו על זווית של 60°, או יותר, בין המיטען למעקב.

**חיבור מעקב חד-ענפי עם כרייכה כפולה**  
יוצר מגע טוב, המאפשר טיפול במיטענים שאינם קשורים ביניהם ו/או בצדירות. החיבור גורם להתקשרות בין המיטענים





## דף מידע טכני

### מענבים סינטטיים (חגורות הרמה; רצועות הרמה)

#### רישימת תיוג

עשוו:

- **ודאו קיומה של תוכית סימון עומס עבודה בטוח (עע"ב).**
- **בידקו את המענבים לפני כל שימוש.**
- **ודאו שהמענבים נבדקו/נבדקים ע"י בודק מוסמך : לפני שימוש ראשון ואחר"כ בכל 6 חודשים, כנדרש בחוק.**
- **העריכו את משקל המיטען.**
- **חשבו את העומס המותר עפ"י זווית הפתיחה בין ענפי המען.**
- **הגנו על הארגז מפגיעה פינית חוזרת, חלקיים בולטים, מישתחים שוחקיים וחיצוך.**
- **ודאו שפעולות הקשירה מתבצעת על גבי הארגז ולא על חלקים המתכת.**
- **אל תתקנו מענבים. פיסלו חגורות ורצועות פגומות.**

אל תעשו:

- **אל תגררו מענבים על מישתחים שוחקיים.**
- **אל תשליכו מענבים המצוידים ברכיבי מתכת.**
- **אל תניחו מיטענים על מענבים.**
- **אל תנסו להוציא במשיכת מענביים מתחת למיטען המונח מעלייהם.**
- **אל תבצעו פעולות ריתוך במוצרים התלוים על מען.**
- **אל תאריכו/תקצרו מענבים באמצעות קשרים לאורכם.**
- **אל תכרכו מענבים על אונקלים, פינות חוזרות ו/או בנקודות חניה.**

המענבים מסומנים במספר קוד יצורן, ו/או במספר סידורי פנים-מספרלי, ובכותר החרמה שלהם. אצל היוצרים קיימים מסמכים המתעדים את כושר החרמה.

שימוש במענבים מחייב בדיקה של בודק מוסמך ואישורו. לפני שימוש במעבב כלשהו - **בידקו את התאמתו לעבודה המתוכנת;**

חגורות הרמה עלולות להיחתך בקלות. בנוסף, תכונות ההתקנדות של החגורות לחיכוך נמוכה בהשוואה לשרשורת ולמענבי פלאה.

מענבים מנילון נזוקים מחומצות ועמידים מפני בסיסים. מענבים מפוליאסטר נזוקים מבסיסים ועמידים מפני חומצות.

הנילון והפוליאסטר נזוקים מקרני השמש,מלחות ומטפרטורות מעל 60°C).

#### מדדי כשל לחגורות ורצועות הרמה

הוציאו שימוש מענבים שהתגלו בהם הפגמים הבאים:

- **קשיות (התקשות) של חומר המעב;**
- **פגיעה מחומצות או בסיסים;**
- **המסה, חריפה או נזקים מגיצי ריתוך.**
- **נקבים, חתכים, קרעים, בליטות;**
- **תפרים וחולטים פרומים ו/או שחוקים;**
- **בלאי גבה כתוצאה מהיכוך;**
- **קשרים במקום כלשהו במעב;**
- **מארג עמוק ו/או שנעוצים בו עצמים זרים.**




## הרמה באמצעות כבל פלדה

### בדיקות כבל פלדה

בידקו כל כבל פלדה בכל יום עבודה ולפני השימוש בו. ודאו שהכבל משומן היטב. הבדיקות ומסמכי הדיווח יהיו עפ"י נוהלי המפעל/מקום העבודה.

העריכו את מצב הכבלי חלק שבו התגלה בלאי ניכר. הפסיקו את השימוש בכבלים שהתגלו בהם גידים קרוועים ו/או מעיקות. דוחו על כך למנהליהם שלם.



כבל פלדה עשוי מקבוצות גידים של תיל פלדה, סביב ליבבה (סיבית או מתכתית). בחרו בכבל הפלדה המתאים בהתאם להמלצות היצרנו.

קריעת כבל פלדה עלולה לגרום לפגימות חמורות.

### קרעים בכבל עלולים להיגרם מ:

- בלאי עיקרי באזוריים הבאים ב닿 עם גלגולות ותופי כבל ההרמה.


חולודה כתוצאה משימוש לא נאות/חסר ומחשיפה לחום וללחות. הופעת חולודה מלאה בשקיעה של קטעים בכבל. כבל עם ליבנה סיבית מתיבש ונקרע בטמפרטורות גבוהות מ-  $-120^{\circ}\text{C}$  בתנאים כאלה השתמשו בכבל עם ליבת מתכת.

התיעיפות החומר עקב כיפופים חוזרים, גם בתנאי פעולה רגילים.

עומס יתר - חריגות מעומס העבודה הבטוח.

פגימות מכניות - מעיכה, חיתוך, קריעת או שחיקה.

עיוותים כתוצאה מהתקנה לא נכונה של כבל חדש, שחרור פתאומי של מיטען או קשירה לאורך הcabל (לצורך קיצורו). לא ניתן לתקן כבל מפוזל. יש לפסול את הcabל משימוש.





## דף מידע טכני

### מענבי פלדה

#### רישימת תיוג

##### עשוי:

- **השתמשו** בmundi פלדה בעלי עלי"ב מוגדר.
- **בידקו** את החיבורים והדקו אותם, באופן קבוע.
- **העמיסו** את הכביל עפ"י עומס העבודה הבתווח לזוויות הפתיחה השונות.
- **מצערו** את המתח בכביל באמצעות עצירות והתחלות פעולות איטיות. אל תבצעו הרמה ואו עצירה פתאומית בהורדיה, להקטנת עומסים דינמיים.
- **שימרו** עלmundi כבל פלדה שהם משומנים היטב. בידקו את השימוש לעתים קרובות.
- **בידקו** אתmundi כבל הפלדה עפ"י מדדי הесל (שבעמי 6).
- **אחסנו**mundi על מדפים, במקום נקי ויבש.
- **קישרו** את המענב מעל מרכזו הכביד של המיטען המורם.
- **מיינעו והימנעו** מפגיעה בכביל, בהשפעת לחות, חומצות ובסיסים וטמפרטורות גבהות.
- **ודאו** שmundi נבדקו ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל 6 חודשים, כנדרש בחוק.

#### אל תעשו:


- **אל תכרבו**mundi סביב פינות חדשות. כאשר אין ברירה - הגנו על המענב באמצעות ריפוד הפינות במגנים או בלוחות עץ.
- **אל תשתמשו** בכבילים בעלי עליות "עין".
- **אל תחליקו** מיטען לאורך הכביל.
- **אל תשתמשו** בחיבור מענב יחיד להנחת מיטען שלא ניתן לבקר את תנוצתו. תנעות סיוביות של המיטען עלולות לגרום לפרקת הכביל ולהחלשו.

השתמשו בתרשיים ובטבלאות טכניות לגבי העומס המותר עלmundi, הזוויות וקוטר הכבילים.

mundi כבל פלדה מיועדים לעמוד בטמפרטורות עד  $200^{\circ}\text{C}$ . כבל פלדה נפגע מshitach (נאכל) בחשיפה לחומצות.

#### שיטות חיבור

הדק כי כל הממשיכים לחיבור כבילים, קבועים את מגבלת העומס על המענב. המחברים נושאים כ% 75- עד % 100 מעומס הקריעה של הכביל.



יצרנים מייצרים מהדקים במידות ובמבנה המתאימים למידות שונות של כבילים.

#### חיבור

עומס העבודה הבתווח (על"ב) של המענב תלוי גם בשיטת ההרמה (שיטת חיבור המענב למיטען). סוג החיבור תלוי בחומר המועד להרמה, מגבלת העומס הבתווח של המענב, קיוםTeVות הרמה על המיטען, התאמת הכביל למירוץ, הגובה בסביבת העבודה ועוד.



## מענב שרשת

תרשיימי תיעוד של היצרן מצינים את העומס המותר על המעקב ועל החיבור. רישמו את שם היצרן, סוג האונקל, מגבלת העומס ותאריך הבדיקה.

### רישימת תיוג - שיטות הרמה

#### עשוו:

- **העריבו את משקל המיטען לפני ההרמה.**
- כאשר עלולה להיגרם פגעה קשה - **החמיירו במוגבלת עומס העבודה.**
- אזונו את המיטען כדי למנוע מתח יתר על ענף אחד של המעקב. ללא איזוון - המיטען ישחרר ויחליק.
- **רפדו פיניות חדות כדי למנוע מעיכה של חוליות.**
- **החליפו סוגרי ביטחון שבורים.**
- **הקטינו את עומס העבודה הבתו בעת שימוש בשרשראת בטמפרטורות גבוהות מ- 425°C.**
- **הרחיקו את הידיים והאצבעות כדי למנוע הילכודות בין המיטען לשרשראת.**
- **אחסנו את ענפי מעובי שרשת על מדפים, באזוריים המיעדים לכך.**


#### אל תעשו:

- אל תטלטו את המיטען במהלך הרמה/הורדה של המעקב.
- אל תגררו שרשתות.
- אל תחברו שרשת באמצעות בורג המוכנס בין שתי חוליות.
- אל תקצרו שרשת באמצעות קשרים או ברגים.
- אל תכנסו בכוח אונקל לתוך חוליה.
- אל תשתמשו בחיבורים מתוצרת עצמית. השתמשו רק בחיבורים אשר נועדו במיוחד לשרשראת.


**בדיקה**  
בצעו באופן יומי בבדיקה ראייה את החוליות והאונקלים.

מענבי השרשראת צריכים להיבדק ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל חצי שנה.

- נקו את המעקב לפני הבדיקה.
- תלו את השרשראת או פרשו אותה על משטח ישר. ישרו את הפיתולים. מדדו את אורך המעקב. פיסלו כל מעקב שהתארך בכ-5% או יותר.
- בידקו כל חוליה וחוליה. פיסלו מענבים שבהם:



ב. קיימים חתכים,  
סדקים, חריצים,  
שקיעות ו/או  
סימני חלודה




א. הבלאי של חוליה גדול  
מ-10% של קוטרה




חוליה מפופלת



חוליה מעוותת



דופן מעוותת



ד. התארכות. חוליות שרשת  
נותות להיסגר ולהתארך

- בידקו את החוליה הראשית, פיני עומס ואונקלים (ווי תלייה). יש להוציא משימוש אונקלים שנפתחו יותר מ-10% מהמיפתח הרגיל שלהם (הmdiידה נעשית בנקודה הצרה ביותר), או שהם מפופלים (יותר מ-10%- מאונקל ישר).

- הפסיקו מיד את השימוש בשרשראת שהתגללה פגם בחוליה/חוליות שלא. דוחחו מיד למנהל שלכם.



## דף מידע טכני

### תלייה על ווי עגורן גשר

תליית מיטענים על ווי עגורן באמצעות מגוון סוגים מענבים.

#### אל תעשו:



- **אל תעמיסו** אביזרי הרמה ו/או כל הרמה מעל עומס העבודה הבתווך (עע"ב).
  - **אל תקצרו** מענבים בעורת ברגים, מסמרים ו/או קשרים.
  - **אל תתקנו** מענבים קרועים.
  - **אין להרים** בני אדם באמצעות עגורני גשר.
  - **אל תעבירו** מיטענים מעל לראשי אנשים.
  - **אל תגררו** ואל תדחפו מיטענים התלוים על אונקל.
  - **אל תגררו** מענבים המונחים מתחת למיטענים באמצעות העגורן. הניחו את המיטענים על בולי עץ ולא ישירות על המענב.
  - **אל תשARIO** על הרצפה מענבים שאינם בשימוש, אביזרים או בولي עץ. תלו את המענבים על מדפים, או אחסנו במקום מתאים.
  - **אל תריםו ותשנו** מיטען כשהוא תלוי על קצה לשון הרמה. אין להכניס את קצה לשון האונקל לתוך חוליה של שרשת.
  - **אל תניחו** חלקים לא רתומים על המיטען המורם.
  - **אל תשתמשו** במענבים קרועים או פגומים. מענבים כאלה יש להוציא משימוש ולהשליך.
- עשו:**
- **השתמשו** בסימנים ברורים, בהתאם לסימני האיתות המוסכמים.
  - **סימני האיות** יינטו רק על ידי את מוסמך, הממונה על הרמה. במקרה סכנה בלבד - סימן "עצורי" יכול להינטו ע"י כל אדם.
  - **העריכו** את משקל המיטען שהוא יש להרים.
  - **בחרו** את המענב הנכון עבור כל עבודה, בעזרת TABLEOT היצרן המגדיר את כושר ההרמה הבתווך של כל מענב. האדם הממונה על הרמה חייב להיות בקי בשימוש TABLEOT אלה.
  - **בידקו** כל פריט וצדד הרמה לפני הרמה ואחריה.
  - **הגנו** על המענבים מפני נזקים אשר עלולים להיגרם מפניות חדות באמצעות "מגיני פינה" (ריפור או לוחות עץ).
  - **פני** התחלת הרמה - **זהירו** את כל האנשים להתרחק מאזור המיטען.
  - **בעת** מתחית המענב - **שימרו** על שלימות הידיים והאצבעות. התרחקו מהמיטען לפני ביצוע הרמה.
  - **פני** שמאותתיים לעוגרנאי לנוע עם העגורן - **וזאו** שהמיטען הורם גבוה מספיק, כך שלא יפגע בחפצים.
  - **מייעו** וכחוות אנשים לאורך מסלול תנועתו של המיטען. לו את המיטען בהילכה לצדוו, תוך הרחקה של השוהים במקומות. ניתן לשנות במיטען המשונע וליציב את תנועתו באמצעות חבל קירה הקשורים למיטען ואחיזים בידיכם.
  - **תלו** ענפי מענב שאינם בשימוש על הטבעת המרכזית.



## הפעלת עגורן גשר

**עשו:**

- במהלך טיפולס על סולם העגורן או ירידת ממנוע - אל תישאו בידיכם חפצים. פריטים גדולים, שלא ניתן להנישם לכיסים או לחגורות - יורמו/ירדו מהעגורן באמצעות חבל.
- **אל תפעלו** עגורן כאשר מתגי הביטחון אינם תקינים או כאשר זההו פגמים על כל הבדיקה.
- **אל תנמיכו** גושי מיטען מתחת לנקודת שבת נשארות 2 כריכות כבל על התוף.
- **אל תנסו** להרים מיטען בעומס העולה על כושר ההרמה של העגורן או המעב.
- **אל תגררו** מיטענים. למניעת סיבוב ותנדות של המיטען מוקמו את המנוון, לפני ההרמה, ישירות מעל למיטען



- **אל תאפשו** לאיש לרכב על האונקל או המיטען.
- **אל תשאירו** מענבים חופשיים תלויים על אונקל המיטען. בעת נשיאת מענבים - מוקמו את אונקל המענב החופשיים על טבעת המעב.
- במהלך תנועה אופקית של המיטען - **אל תריםו** מיטענים גבוה מהדרוש למעבר מעל למכתשים.
- **אל תריםו** מיטען מעל לראשי אנשים.
- **אל תעצרו** את תנועת העגורן ע"י הפיכת כיוון פעולה המנווע. מותר לעשות זאת אך ורק במצבים שבהם עצירה כזו היא נדרשת כדי למנוע תאונה.
- **אל תלפו** על מסילת העגורן.

**לפני עזיבת העגורן:**

- א) הסירו כל מיטען התליוי על אונקל העגורן.
- ב) מוקמו את הגשר במקום שהוגדר לחניית הגשר ואת העגלת - לא מעל למעברים.
- ג) הרימו את כל האונקלים מעל לגובה אדם או מעל לתווך מלגזה, אם עשויה לנוע במקומות.
- ד) נתקו את אספקת החשמל באמצעות לחץ החירום או מפסק הזרם הראשי.
- במצב של נפילת מתח - **היישאו** בתא המפעיל של העגורן. הפנו את תשומת הלב אליכם והמתינו לעזרה.



## דף מידע טכני

### בדיקות העגורן טרם פעולה

בתא מפעיל העגורן חייב להיות מטף כיבוי אש.

לפני הפעלת העגורן - ודאו שאיש אינו נמצא בסביבת העגורן, גם בהתחלה של פעולה שגרתית.

לפני הפעלת המtag הראשי - ודאו שכל המטגים נמצאים במצב "לא מופעל".

בבדיקה שמן וביצוע תיקונים בעגורן - רק כאשר המtag הראשי מנוטק ו"חגור".

#### בידקו בעגורן נע:

- תנועה חלקה של כבל הפלדה אל התוף וממנו.
- תנועה חופשית של גלגלות, ללא חיכוך ורעדות, כאשר הcabbel עובר עליהם.
- במקומות שבהם הcabbel נכנס לגלאלה - הcabbel מקביל לנעיםים
- הcabbelים אינם מתחככים בדפנות הנעים.
- אין רעש חיכוך ו/או חריקות במהלך הפעולה.
- פועלה נכונה של חצני הפעלה.
- בבדיקה גובל עליו: בлок אונקל ההרמה אינו נכנס לתוך תוף הcabbelים אלא נוצר מתחתיו.

#### בידקו בעגורן:

**מצבقبل ההרמה** - לאייתור עיוותים, קרעים, בלאי וחולודה.

**תווףcabbel** - לוודא מרוציות cabbel בעיצים, תקינות קצה cabbel ולאיתור נזק בתוף.

**גלגולות** - לוודא קוויות cabbelים, המוביילים והקצוות.

**תאורה** - תקינות התאורה מעל למיטען (כאשר קיימת).

**חלקים מכניים ומוגנים** - לגילוי חלקים משוחרים, מעוותים, שבורים ו/או חסרים.

**מסילות** - לאייתור מסילות שבורות, סדוקות, "מכורסות".

**גלגליים** - לאייתור בלאי (גלגליים בלויים מאופיינים בנסיעה "לא חלקה").

**מיסבים** - לאייתור מיסבים חופשיים ו/או בלויים.

**בלמיים** - יעילות עצירת תנועת העגורן תחת עומס.

**פגושי הגשר ועצר קצה העגלה** - לאייתור רכיבים משוחרים, חסרים ו/או במיקום לא נכון.

**מידרכי רגליים** - מצב מישתחי ההליכה, המעקות והסתלים.

**גלגלי שייניגס** - חוסר שימוש, חומר זר בין שני גלגלי (מאופיין בסימני שריקה ו/או בחריקות).



## תחזוקת העגורן

קבעו לוח זמנים להחלפת כבילים, כאשר מישטר העבודה קבוע בשיגרה. כבילים המשמשים להפעלות מודמדנות צרייכים לעמוד בבדיקות תקופתיות לקביעת המשך/ הפסקת השימוש בהם.

### ביצוע תיקונים בעגורן

- השתמשו בצד מגן לעובדה בגובה.
- העבירו את העגורן למקום שבו הוא יפריע פחות לעובודתם של עגורנים אחרים.
- לפני התחלת תיקונים - ודאו שכל הבקרים נמצאים במצב "לא מופעל" והמתגים הראשיים לא מושלבים ומחוגרים.
- הצמידו למוגן תווית אזהרה סטנדרטית שעליה כתוב: "לא להפעיל - עובדים במקום". יש למלא את התווית ולהתnomע עליה. עדיפה נעילה במנועול.
- במהלך טיפול על סולם העגורן או ירידת ממנוע - אל תישאו בידיכם חפצים. פריטים גדולים, שלא ניתן להניעם לכיסים או לחגורות. אלה יורמו/ירדו מהעגורן באמצעות חבל.
- כאשר 2 עגורנים מופעלים על אותו מסילוט - התקינו "בולמי מסילות" או אמצעי בטיחות אחרים.
- מינעו נפילת חפצים חופשיים או כלים על הרცפה. האזור שמתוחת לעגורן חייב להיות פנווי ומוגדר למניעת פגימות מחפצים נופלים.
- לפני עזיבת העגורן - הציבו את כל המגנים והתקני הבטיחות האחרים מיד עם סיום עבודות תיקון - הסירו את כל המעצורים, הכלים, חלקים חופשיים וחומריים אחרים מהעגורן ורחרקו אותם מהמקום.
- רישמו ותעדו בספר המנוון את כל בדיקות השירות והתיקונים בעגורן.

### בדיקה

בדיקת מיתקני הרמה תישנה ע"י בודק מוסמך, עפ"י דרישות החוק. להלן הנחיות כליליות לעריכת הבדיקה:

- הנמיכו את המנוון כדי להוריד עומס מהגלגולות.
- הסירו את כבל המתכת מתוף הכבול במנוון, כדי לחשוף את כל אורכו, תוך אבטחת הכבול כך שלא ייכרך בכיוון ההפוך.
- בידקו את הגלגולות, התושבות, הקצוות, מחברי הקצוות וכל מרכיביו האחרים של הכבול.
- במהלך החלפת כבל - בידקו לאיתור בלאי במייסבי הגלגולות ואת מידות הנעיצים. בידקו את כל חלקי הכבול. ניקוי הכבול יעשה רק כאשר הניקוי דרוש להשלמת הבדיקה. הסרה של כמהות נכבה מוחומר הסיכה תגרום לנזק.
- שמנו את הכבול למניעת חלודה, בלאי, חיכוך וייבוש הליבה.
- בידקו כבילים שהתייבשו. החליפו כבילים ישים - ייתכן שנוצר נזק סמוני שלא אויתר בבדיקה חזותית.
- השוו בין אורץ הכבול וקוטרו למידותיו המקוריות. הקטנת קוטר הכבול והתארכותו מצביעים על גגמים בליבת הכבול.
- בידקו בדיקה חזותית לאיתור עיוותים במבנה העגורן, כגון: קורות סדוקות ו/או חלודות במבנה המנוון ובזרוע. ודאו שהברגים והמסמרות מהזוקדים. בידקו את מערכת הבלים והמצמד לאיתור בלאי.
- בידקו את מערכות האויר והמערכות ההידראוליות לאיתור בלאי ודליפות.
- בידקו את תקינות הפעולה של מערכות הבקרה של העגורן בהרמה, בהורדה ובהטעה אופקית.
- בידקו את הסימון על מחוון העומס/רדיויס של עגורני גשר/זרוע - לוודא דיווק גם בעומס מרבי.



## דף מידע טכני

### שימוש במנופי/עגורני חומרים

#### רשימת תיוג

##### עשוי:

- בידקו את העגורן/המנוף לפני הרמת המיטען. בידקו את האונקל העליון והתחתיו כדי לוודא שהם מסתובבים. החליפו מיד שרשות בלויות וכבל פלדה פגומים.

- שימרו את כבל הפלדה והשרשות כשם משומנים.
- התרחקו מהמיטען ומהcabלים.
- תלו את המיטען בצורה נכונה על האונקל.
- הניעו את בكري המנוף בצורה חלקה. הימנו מטלטול המענג ומתנוונות פתאומיות של המיטען. לפני הרמת המיטען - ודאו שהמענג וכבל ההרימה אינם רופפים.
- לפני התחלת ההרימה - ודאו שככל החומרים החופשיים, הרכיבים, לוחות חסימה ואריזות הוסטו מהמיטען.
- ודאו שאנשים נמצאים הרחק מהמיטען ומהcabלים לפני התחלת ההרימה.

##### אל תעשה:

- אל תריםו אנשים באמצעות ציוד הרמה שאינו מאושר לכך.
- אל תעבירו מיטען מעלה ראשי אנשים.
- אל תטו מיטען. מיטען נתוי איננו יציב ועלול לגרום נזק לאונקל ולעגורן/למנוף.
- אין להכניס את קצה לשון האונקל לתוך חוליה של שרשת.
- אל תכניסו מענג למקום פשוט פטיש.
- אל תשאירו מוטלים תלויים על אונקל המיטען. תלו ענפים חופשיים על טבעת המענג.
- אל תריםו מיטענים לגובה גדול מהדרוש להעברת המיטען מעלה למכתשים.
- בהרמת מיטען - אל תחרגו מעומס העבודה הבתו של העגורן.

#### בדיקה

הכינו רשימת בדיקות מפורטת, עפ"י מועדים, עבור כל העגורנים. עיקבו אחר ביצוע עבודות התחזקה במועדים המומליצים על ידי היצרן. בידקו אונקלים, כבלים, ובמים ומתקני הגבלה לאייתור בלאי ונזקים. תקנו או החליפו פריטים אשר פועלתם אינה תקינה. סמן על גבי העגורן את עומס העבודה הבתו (עע"ב).

#### פעולה


הרימו את המיטען בנקודות מרכזי הכבד שלו כדי למנוע טלטול של המיטען הנוצר בהרימה שאינה אנכית. ניתן להשתמש בגלגולות כבל או גלגולות שרשרת לצורך משיכת המיטען לכל כיוון יש להקפיד שכיוון הכבול יתאים לכיוון התנועה.



תלו את הגלגולות בצורה יציבה, בחלק העליון של אזור האונקל. בשיטת הנפה כזו תומך האונקל נמצא בקו אנכית אחד עם הקנה שלו.

בעת העמסת האונקל התחתיו - מקמו את המיטען בקו אנכית אחד עם קנה האונקל. בשיטה זאת שרשרת המיטען יוצרת קו אנכית בין קנה אונקל אחד לקנה האונקל השני.

דחיפת עגורן מועמס במיטען בטוחה יותר - (איור א). כאשר חייבים למשוך את המיטען השתמשו בחבל (איור ב).







## הרמה באמצעות בורג עין

### רישימת תיוג

#### עשוו:


- לפני הבריגת בורג עין לתוך הגוף המיועד להרמה בידקו את תבריג בורג העין ואת הקדח וכן אותו.
- הבריגו את בורג העין עד סוף מהלך התבריג בתוך הגוף המיועד להרמה.
- הבריגו לפחות 90% מהתבריג בקדח הגוף המיועד להרמה. את המירוח שנותר ממלאים בטבעות מירוח או בדסקיות.
- ודאו שעומק קדח ההבריג של בורגי העין הוא לפחות 6 פעם וחצי קוטר בורג העין.
- ודאו שבורג העין נבדק ע"י בודק מוסמך בכל 6 חודשים.
- התקינו את הכתף בזווית ישרה לציר הקדח.

השתמשו בבורגי עין פשוטים, ללא כתף, להרמה אנכית בלבד. הרמה בזווית תגרום להתקעמו הברגים.



#### אל תעשו:

- אל תעבירו מענהב דרך בורגי העין.
- אל תבצעו השזהה, כרסום ו/או סימון הטעעה על בורגי עין.
- אל צבאו בורגי עין. שיבבת הצבע עלולה לכיסות פגמים.
- אל תשתמשו בבורגי עין שהתבריג שלהם בלוי או פגום.
- אונקל צרייך להיכנס במלואו לתוך עין הבורג. אל תכניסו רק קצה של אונקל לתוך הבורג. במקרה כזה - השתמשו בסגיר (shackle).



השתמשו בבורגי עין עם כתף להרמה אנכית או הרמה בזווית.



הכניסו דסקיות כדי לוודא שהכתף נמצאת במגע עם פניו השטח.

אל תשתמשו בבורגי עין כאשר הזווית קטנה מ-45°.


האומץ צריך להיות מהודק היבט.

**מצב לא נכון.**  
כאשר העומס מופעל בזווית על בורג עין - הבורג יתעקל.

לכל בורג עין ייקשר ענף בודד של המענג.



בורג עין




סגיר




## דף מידע טכני

### שימוש בסגירות (Shackles)


בסגיר (דגם קשת) וסגיר שרשרת (דגם D) משתמשים בבורג או בפנים בעלי ראש עגול.



אל תחליפו את פין הסגיר  
בבורג. העומס יגרום  
להתקumont הבורג.





סגיר שרשרת עם פין עגול



כדי למרכזו אונקל על הסגיר -  
חשיכלו על הפין דיסקיות.


אל תאפשרו מושכה של  
הsegir בזווית - רגלי  
הsegir תיפתחנה.



סגיר דגם D עם פין מתברג דגם בטיחותי  
התthicחו לטבלאות עומסי העבודה הבוטחים לסגירים של  
היצן. מידת הסגיר נקבעת עפ"י קווטר הקשת יותר מאשר  
עפ"י קווטר הפין. לעולם אל תשימושו בסגיר כאשר  
המפתח בין הלולאות גדול יותר מהרשום בטבלה.

כל הפינים חייבים להיות ישרים. כל הפינים המתברגים  
חייבים להיות מוגברים עד הסוף. אבטחת פינים עגולים  
של סגירים צריכה להיות בהיותם באמצעות פינים מוגברים.

ঠחילפו סגיר כאשר הבלאי בקווטר הפין גדול מ-10% - של  
קווטר המקורי.



כאשר המטען נע, המען  
יגרום לפתיחה פין הסגיר.

אל תשימושו במחברי  
segir המצוידים בפין בורג  
במרקם שבhem הפין יכול  
להסתובב. ההברגה עלולה  
להיפתח.



### אזורים בדיקה בסגיר